

**Министерство образования Кировской области
КОГОБУ «Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат»**

| | |
|--|--|
| <p>☎ (883361)7-01-88 (директор, канц.); 7-01-24 (бух); 7-03-56 (мед.часть) Факс (883361)7-01-88; 7-01-24 Email: perecopk@mail.ru http://shkola-perekop.ukoz.org 27 октября 2022г. № 51 На №</p> | <p align="right">Российская Федерация 613014, Кировская область, Кирово-Чепецкий р-н, п. Перекоп, ул. Школьная Директор: Ичетовкина Татьяна Сергеевна</p> |
|--|--|

**Устранение выявленных нарушений
обязательных пожарной безопасности.**

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Отметка о выполнении |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| Общее: | | |
| 1 | В учреждении отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в который вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности. | Выполнено |
| 2 | Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (на территории два пожарных водоема) | Выполнено |
| 3 | В учреждение система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открытие ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудио связи с местом их установки. | |
| Спальный корпус с пристроем: | | |
| 4 | Не организовано повторное проведение проверок внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (осенью), последний акт 31.05.2021 | Выполнено |
| 5 | Не организовано повторное проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы спального корпуса с составлением соответствующего протокола испытаний (протокол №03/07 от 16.07.2014) | Оплата произведена |
| 6 | Не организовано повторное проведение не реже 1 раза в 5 лет | Оплата |

| | | |
|---|---|-------------------|
| | эксплуатационных испытаний ограждения на крыше спального корпуса с составлением соответствующего протокола испытаний (протокол №02/07 от 16.07.2014) | произведена |
| 7 | Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской | Выполнено |
| 8 | На входной двери складского помещения суточного хранения продуктов и склада кладовщика отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Выполнено |
| 9 | Напольное покрытие коридора 2,3,4-го этажей спального корпуса, выполнено линолеумом, по которому не установлены характеристики пожарной опасности. Не представлены документы, подтверждающие его соответствия требованиям пожарной безопасности. | Линолеум закуплен |
| 10 | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании учреждения эксплуатируется сверх установленного срока службы (более 10 лет), при этом не представлена информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы, либо не проведено ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке. СПС и СОУЭ в здании по истечению 10 лет срока службы (эксплуатации) не заменены на аналогичные, либо иные по согласованию с проектной организацией. (фактическая эксплуатация 15 лет) | |
| Здание учебного корпуса со спортзалом и пристроем: | | |
| 11 | В учреждении с массовым пребыванием людей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства (СИЗ) на каждого дежурного. | Выполнено |
| 12 | Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской. | Выполнено |
| 13 | Напольное покрытие коридора 2-го этажа учебного корпуса, выполнено линолеумом, по которому не установлены характеристики пожарной опасности. Не предоставлены документы, подтверждающие его соответствия требованиям пожарной безопасности. | |
| 14 | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании учреждения эксплуатируется сверх установленного срока службы (более 10 лет), при этом не представлена информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы, либо не проведено ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке. | |

| | | |
|--|---|--------------------|
| | СПС и СОУЭ в здании по истечению 10 лет срока службы (эксплуатации) не заменены на аналогичные, либо иные по согласованию с проектной организацией. (фактическая эксплуатация 16 лет) | |
| Здание Бани: | | |
| 15 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании бани находится в неисправном состоянии. (прибор «С2000-КПБ» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не исправен) | Выполнено |
| Одноэтажное здание бывшего детского сада (кастелянная): | | |
| 16 | Напольное покрытие коридора 1-го этажа здания, выполнено плиткой ПВХ и линолеумом, по которому не установлены характеристики пожарной опасности. Не предоставлены документы, подтверждающие его соответствия требованиям пожарной безопасности. | |
| 17 | На входной двери складского помещения хранения белья отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Выполнено |
| 18 | Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания. Техническая документация, подтверждающая акт (протокол) обработки или проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций не представлено. | Оплата произведена |
| 19 | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании учреждения эксплуатируется сверх установленного срока службы (более 10 лет), при этом не представлена информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы, либо не проведено ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке. СПС и СОУЭ в здании по истечению 10 лет срока службы (эксплуатации) не заменены на аналогичные, либо иные по согласованию с проектной организацией. (фактическая эксплуатация 15 лет) | |
| Здание гаража: | | |
| 20 | На входных воротах помещений гаража отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Выполнено |
| 21 | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании учреждения эксплуатируется сверх установленного срока службы (более 10 лет), при этом не представлена информация изготовителя | |

| | | |
|----|--|-----------|
| | (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы, либо не проведено ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке. СПС и СОУЭ в здании по истечению 10 лет срока службы (эксплуатации) не заменены на аналогичные, либо иные по согласованию с проектной организацией. (фактическая эксплуатация 15 лет) | |
| 22 | На входных дверях складских помещений отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Выполнено |

И. о директора школы-интерната



Ичетовкина Т.С